

# PRAVIDELNÁ

## ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 25.11.2017

ukončená 30.11.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík

objekt BD č.p. **434, ul. Dolní**

ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A

Město Frenštát nám.Míru 1

Skotnice 65 tel.773884838

Stav zařízení se od poslední revize

stejný

Měření zemních odporů

Terromet

č.77542

Fitest 45 č.703100

**Celkový posudek**

Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
DIČ: CZ47679531 tel.: 556 940 266

.....  
podpis provozovatele



.....  
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech ...slunečno...

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady	jímačů	svodů	zemniče	zemniče	$\Omega$

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.

Soustava mřížová doplněna jímači,

střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA

a oplechováním, materiál a průřez vedení: drát FeZn 8mm

Normy a předpisy o ochraně před bleskem

v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů

instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:

nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spoju:

použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům

technických norem:

žádná část systému není poškozená, oslabená korozí:

všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

		R nuláku	2
6	4	ZnFe lano 75mm <sup>2</sup>	
		1	8
		2	6
		3	8
		4	6
Zemní odpor soustavy			3, $\Omega$

