

Běžná prohlídka mostu

KRAJ : Moravskoslezský

OKRES : Nový Jičín

SPRÁVCE : Město Frenštát p.R.

MÍSTO : Frenštát p.R.

č. MK

184

ev.č. mostu

121

název objektu

most přes Murasův potok

u

Popis mostu:

- jednopólový most
- NK – I nosníky + žel.bet. deska
- betonové opěry
- dl.přemostění = 13,00 m

Závady :

Základy opěr, pilířů a křídel : - bez závad

Opěry,pilíře a křídel : - potečené opěry z úložných prahů
- popraskané omítky s výluhy od vody
- rozpadají se omítky křídel, rozpadají se úložné prahy

Nosná konstrukce : - popraskané omítky s výluhy od vody
- na podhledu odpadává krycí beton a je obnažená armovací výztuž

Římsy : - římsa na výtoku porostlá vegetací s rozpadajícím se betonem
- beton římsy na vtoku se drolí a je obnažena armovací výztuž

Hydroizolace : - vadná, krápníky na podhledu

Vozovka a chodník : - na krajích i nad římsami nánosy nečistot a vegetace
- chodník na mostě není

Odvodňovací zařízení : - není,

Ložiska a dilatační závěry : - ložiska nejsou
- v dil. spárách na římsách jsou nečistoty a vegetace

Zábradlí a svodidla : - koroze zábradlí

Cizí zařízení : - není

Území pod mostem : - vymletá dlažba ze dna – vymílá se kaverna u druhé opěry
- rozplavená dlažba u první opěry

Ochranná zařízení : - vyplavená kamenná ochranná dlažba opěr

Návrh opatření ,údržby a opravy :

- most očistit od vegetace
- očistit a zasanovat římsy
- obnovit dlažbu pod mostem
- obnovit ochrannou dlažbu u opěr
- očistit a natřít zábradlí

Prohlídku provedl : Ing. Petr Bartoník

Datum prohlídky : 21.10.2018



Pohled na most



Vegetace na kraji vozovky .



Odpadlý beton z římse.
Drolící se římse.



Rozplavená celá dlažba pod mostem.



Krápníky na podhledu desky.



Potečené opěry z úložných prahů. Drolí se rohy úl.prahů.