

# PRAVIDELNÁ

## ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 7.11.2017  
ukončená 12.11.2017

podle normy ČSN 33 1390  
ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík objekt BD č.p. **222,223 ul. Markova**  
ev. číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A Město Frenštát nám. Míru 1  
Skotnice 65 tel. 773884838

Stav zařízení se od poslední revize ..... stejný

Měření zemních odporů Terromet č. 77542 Fitest 45 č. 703100

**Celkový posudek** Hrom. instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



①  
RK BESKYD spol. s r.o., nám. Míru 20  
744 01 Frenštát pod Radbůžem  
DIČ: CZ47679531 tel.: 556 840 266

.....  
podpis provozovatele



.....  
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech **...slunečno...**

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady		jímačů svodů	zemniče	zemniče	$\Omega$

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.

Soustava mřížová doplněna jímači,

střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA

a oplechováním, materiál a průřez vedení: drát FeZn 8mm

Normy a předpisy o ochraně před bleskem

v době jejího zřízení: ČSN 33.1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů

instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:

nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spojů:

použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům

technických norem:

žádná část systému není poškozená, oslabená korozí:

všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

		R nuláku	2
6	6	ZnFe 8mm	
		1	4
		2	4
		3	8
		4	5
		5	7
		6	6
		Zemní odpor soustavy	3 $\Omega$