

PRAVIDELNÁ

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 25.11.2017

ukončená 30.11.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík objekt BD č.p.**1083, ul.Střelníční**
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A Město Frenštát nám.Míru 1
Skotnice 65 tel.773884838

Stav zařízení se od poslední revize stejný

Měření zemních odporů Terromet č.77542 Fitest 45 č.703100

Celkový posudek Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radbuzou
DIČ: CZ47679531 tel.: 556 410 206

.....
podpis provozovatele



.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech ...slunečno...

Okolní půda **zpevněná plocha,ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady	jímačů	svodů	zemniče	zemniče	Ω

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.

Soustava mřížová doplněna jímači,

střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA

a oplechováním, materiál a průřez vedení:drát FeZn 8mm

Normy a předpisy o ochraně před bleskem

v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka prohlídka následujících bodů
instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:
nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spojů:
použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům
technických norem:

žádná část systému není poškozená, oslabený korozi:

všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

		R nuláku	2
6	4	ZnFe lano 75mm ²	
			1 14
			2 14
			3 14
			4 14
Zemní odpor soustavy			3, Ω

