

PRAVIDELNÁ ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

zahájené 11.10.2017

ukončené 17.10.2017

revizní technik Ivan Vondřík
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A
Skotnice 65 tel.773884838

tiskopis E

ČSN 33 1500

ČSN 33 2000-6

objekt Spol.prostory domu

č.p.98, ul. 6.května

Město Frenštát nám.Míru 1

zdroje elektrického proudu:

a) vlastní..... generátorů(dynam)o výkonu..... kVA

b) cizí.SME.....transformátoru o výkonu..... kVA

c) jiná zařízení..... kVA

transformátory.....ks.....kVA kondenzátory.....ks..... kVAr

Soustava TN-C-S 400/230 V,ochrana před dotykem neživých částí je samočinným odpojením od zdroje
čl.413.1.1.1. ČSN 33 2000-4-41 živých částí krytím izolací

Instalováno(připojeno):

....ks.motorů,svářeček a
pod.celkem.....kW(kVA)

....ks.tepelných spotřebičů(i přenosných)..... kW

..19..ks.žárovkových,zářivkových,výboj.svítidel.....1,4. kW

....ks.jiných spotřebičů nebo zařízení..... kW(kVA)

Celkem instalováno :.....1,4 kW

Stav el. zařízení od poslední revize

.....stejný

Při revizi odpojeno vadné el. zařízení

v.....nebylo

Měření izolačních odporů provedeno přístroji

Další použité přístroje - Terromet.č.77542 Digiomm 20L č.0777E/97

MX 340 č.05009303

Fitest 45 č.703 100, Pu 182 , Megmet 500V

Instaltest č.12037187

Celkový posudek

El.zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu. ČSN 33 1500 (čl.6.1.2). Datum příští revize:v roce 2022

Tato zpráva o revizi má -3- stran

Rozdělovník: 3x provozovatel

Počet příloh --

1x RT

①

Počet vyhotovení zpráv -3-


RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47679831 tel.: 556 840 266

.....
podpis provozovatele



.....
podpis revizního technik

Všeobecně

Jedná se o revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500 , 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-6, kde předmětem revize el. instalace společných prostor. Starší zařízení se posuzuje podle ČSN dříve platných.

Dokumentace

Byla předložena dokumentace: u provozovatele

Prostředí

Určeno projektem /protokolem/ dle ČSN 33 2000-3 jako : normální

Provedené úkony

- posouzení skutečného stavu el. zařízení
- zjištění poslední elektrovevize a předchozích závad
- měření Riz a Zs, ověření naměřených hodnot
- prohlídka a ověření funkce zařízení
- zjištění nedodělků

HDS - bet. skořepinatyp. HDSS-2, 3xPH0/100A, z HDS do el. Měr. Rozv. (HDV) 4x25mm², v.č.169069

Elektroměrový rozvaděč: v přízemí, typ OCEp zapuštěný ve zdi, IP40/20, vyr.č.2/73 Hlavní přívod

AYKY 4x25mm² z HDS Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,23, 0,25, 0,25 Ohm

1- 3x hl. jistič byt	jistič IJV 15A	Rizo>20 Mohm
1x hl. jistič byt	jistič IJV 15A	Rizo>20 Mohm
1x hlavní jistič spol. prostor 4x	jistič IJV 15A	Rizo>20 Mohm

elektroměr

rezerva	poj. E27/~	
trafo zvonkové	poj. E27/6A	
schod. Automat	jistič IJV 6A	
světelný obvod sklepy	jistič IJV 6A	Rizo>20 Mohm
rezerva	jistič IJV 6A	
světelný obvod schodiště	jistič IJV 6A	Rizo>20 Mohm
světelný obvod schodiště	jistič IJV 10A	Rizo>20 Mohm

zvonkové trafo Tesla relé schodišťové schodišťový automat SA10 přep. stálý svit/automat přep. den/noc

elektroměrový rozvaděč: 3.P., typ OCEp zapuštěný ve zdi, IP40/20, vyr.č.2/73 Hlavní přívod AYKY 4x25mm² z HDS

Impedance vyp. Smyčky Zs= 0,24, 0,25, 0,26 Ohm

1 hl. jistič byt	jistič IJV 15A	Rizo 3x>20 Mohm
1x hl. jistič ventilace	jistič IJV 15A	
1 elektroměr		

ventil, levá strana	poj. E27/4A	
ovl. ventil, pravá strana	poj. E27/4A	
STA	poj. E27/—	
ventil, levá strana	Jlk50/1A	Rizo>20 Mohm
ventil, pravá strana	Jlk50/1A	Rizo>20 Mohm
rez.	Jlk50/1A	
ventil.		
schodišťový automat SA10		

vývody:

byty	AYKY 2x6mm ²
ventilátory	AYKY 4x2,5mm ²

odíště	sv. žár. 60W	ks	tř.II
í vstup	sv. žár. 60W	ks	tř.II
lní vstup	sv. žár. 60W	ks	tř.II
	sv. žár. 60W	cs	tř.II
py	sv. žár. 60W	ks	tř.II
írkárna	sv. žár. 60W	cs	tř.II
	zás. 230/16A	cs	Zs= 0,76 Ohm

závěr

Posouzení stavu el.zařízení z hlediska bezpečnosti bylo provedeno podle vyhl.č.48/1982 Sb., CSN 33 2000,CSN 33 2000-3,33 2000-4-41 ČSN 33 0165 ČSN 33 3210.

jejich správná činnost dle ČSN 33 2000-1,čl.13N6.2El. zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám ČSN Obsluhovat zařízení mohou pracovníci poučení a seznámeni dle vyhl.50/1978 Sb.