


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ					
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
3.30	ŠATNA	40,5	LINOLEUM	DRĚV. OBLAD H=1500 mm	MALBA
3.31	KABINET	37,3	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.32	UČEBNA	71,8	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.33	UČEBNA	75,5	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.34	UČEBNA	77,2	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.35	UČEBNA	82,2	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.36	UČEBNA	77,7	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.37	WC UČITELÉ	3,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1500 mm	MALBA
3.38	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	14,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1500 mm	MALBA
3.39	CHODBA	81,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1500 mm	MALBA
3.40	SCHODIŠTĚ	27,3	LINOLEUM	DRĚV. OBLAD H=1500 mm	MALBA
3.41	KUCHYŇKA	12,8	LINOLEUM	MALBA	MALBA
3.42	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	6,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1800 mm	MALBA
3.43	WC CHLAPCI	7,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1800 mm	MALBA
3.44	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA	MALBA
3.45	WC DÍVKY	8,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KER. OBLAD H=1800 mm	MALBA

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ČÁST NEDOTČENÁ REKONSTRUKCÍ
- ROZVADĚČE ELEKTRO, MĚŘ A SÍTĚ

POZNÁMKY

- POKUD PŘI BOURACÍCH NEBO STAVEBNÍCH PRÁČÍCH DOJDE KE ZJIŠTĚNÍ VAD V NOSNÝCH ČÁSTECH KONSTRUKCE, NEBO POKUD BY STAVEBNÍ PRÁČE MĚLY NARUŠIT STATICKOU FUNKCI KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘÍZVAT STATIKA NA ZHODNOCENÍ STAVU KONSTRUKCE.
- ZAKRESLENÝ PŮDORYS 3.NP BYL PŘEVZAT Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 2009.



SPRACOVATEL: GASTRO MACH s.r.o.
GASTRO MACH s.r.o.
Podporujeme Váš úspěch
Mesto Frenštát pod Radhoštěm
Nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
info@gastromach.cz
Ing. Jaruš ŠAŠINKA
601 188 333
jsasinka@gastromach.cz
Ing. Arch. Luboš MUTNÁNSKÝ
777 525 551
l.mutnansky@sseznam.cz

NÁZEV MÍSTNOSTI
ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm
Komplexní oprava kuchyně školní jídelny

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

STUPNĚ
DSP/DPS
D.1.1-03
1:50
1051x594
04/2021

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy GASTRO MACH s.r.o. Její využití podléhá autorským právním předpisům.