

# Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: **7.12. 2021**

Název a sídlo organizace ( označení provozu nebo objektu )

**RK Beskyd spol. s.r.o., náměstí Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm  
bytový dům č. 90 a 89 na ul. Podřící ve Frenštátě pod Radhoštěm**

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení

**Hanzelka Libor - ev.číslo 22224/7/17/R – PZ – e,f,g**

Druh revize: **Provozní, dle vyhl. ČUBP č.85/78 Sb.**

Označení zařízení (předmět revize) :

**NTL rozvod zemního plynu od společného hlavního uzávěru DN 40 ve sklepe domu č.91, společný rozvod k uzávěrům před plynoměry v bytovém jádru na WC v bytech, včetně rozvodů plynu ke spotřebičům v těchto bytech, s max. provozním tlakem 2,2 kPa.**

Druh zařízení: **F – rozvod plynu,**

Za provozovatele se zúčastnil: **nájemníci jednotlivých bytů**

Celkové zhodnocení zařízení:

**Revidované zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu.**

Zpráva obsahuje **3** strany

v... **Novém Jičíně** ... dne **7. 12. 2021**

Rozdělovník: **společenství vlastníků  
revizní technik**



**Hanzelka Libor, Kpt. Jaroše 1195/10, Nový Jičín  
Číslo opr .5626/7/07/PZ-R-V,VI,VII**

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.  
Název organizace a číslo oprávnění

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení, § 8, písm. d. vyhl. 85/78 Sb.**  
**B. Údaje o měřeních a zkouškách, § 8, písm. č. vyhl. 85/78 Sb.**  
**C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění, § 8, písm. f. vyhl. 85/78 Sb.**  
**D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, příp. kontrol, § 8 písm. h. vyhl. 85/78 Sb.**  
**E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení, § 4, odst. 2, vyhl. 85/78 Sb.**  
**F. Celkové zhodnocení, § 8 písm. i. vyhl. 85/78 Sb.**

**A: Technické hodnoty:**

Jedná se o kontrolu plynového zařízení v bytových domech č.89 a 90 na ul. Podříčí ve Frenštátě pod Radhoštěm, od společného hlavního uzávěru, po napojené plynové spotřebiče v domě č. 89 a 90 v přízemí. Hlavním uzávěrem pro tyto domy je uzávěr K800 DN40, který je umístěn spolu s TU DN32 na chodbě ve sklepě přístupném přes dům č. 91. Od něho vede plynový rozvod sklepy a dále v bytovém jádru k plynůměrům v bytech v přízemí domu č.89 a 90. Od plynůměrů v bytovém jádru vede potrubí samostatným rozvodem k napojeným spotřebičům v bytech. Samotné napojené plynové spotřebiče nejsou součástí této kontroly a revizní zprávy.

Revidovaný plyn. rozvod je spojovaný a svař. z ocel. trubek černých, bežešvých, veden po zdivu v suterénu a dále do bytů k napojeným plynůměrům a spotřebičům v bytě. Při prostupu přes zdivo a strop je potrubí vedeno v chránici trubce, ke zdivu je připevněno konzolami a opatřeno nátěrem. Před plynoměry a napojenými spotřebiči jsou osazeny uzavírací armatury, které mají ovládací prvky. Celý plynový rozvod je proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

**Napojené spotřebiče:**

dům č. 89	Byt č. 1 – p. Reček	PS Mora 2430, PK Protherm
dům č. 90	Byt č. 1 – p. Fialová	PS Mora, PK Immergas

**B: Při revizi byly provedeny tyto zkoušky:**

1. ovladatelnost a funkce uzavíracích armatur před plyn. spotřebiči, plynoměry, TU a HUP.
2. vizuální kontrola technického stavu viditelné části plynové instalace a napojení spotřebičů.
3. zkouška těsnosti rozebír. spojů detektorem Ex TEC PM 4 při provozním tlaku – nebyl zjištěn únik plynu.

**C: Závady a nedostatky, termíny odstranění:** Nebyly zjištěny závady.

**D + E: Údaje o odstranění závad z předchozí revize:**

Závady v předchozí revizi plynového zařízení nebyly. Ostatní revize, které souvisí s provozem plynového zařízení, nebyly předloženy.

Provozní revize byla provedena dle technologického postupu, v souladu s platnými předpisy, ČSN, TPG a vyhl.ČUBP č.85/1978 Sb. Další provozní revize bude provedena nejpozději v prosinci 2024.

**F: Revidované odběrní plynové zařízení je způsobilé k dalšímu bezpečnému provozu.**

V Novém Jičíně dne 7.12.2021

revizní technik PZ  
Libor Hanzelka

