

# Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: **9. 11. 2021**

Název a sídlo organizace ( označení provozu nebo objektu )

**RK Beskyd spol. s.r.o., náměstí Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm  
bytový dům na ul. Dolní č. 306, Frenštát p.Radhoštěm**

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení

**Hanzelka Libor - ev.číslo 22 224/7/17/R – PZ – e,f,g**

Druh revize: **Provozní, dle vyhl. ČUBP č.85/78 Sb.**

Označení zařízení (předmět revize ):

**Společné rozvody zemního plynu od hlavního uzávěru KK DN 50 ve skříni na fasádě domu, k uzávěrům K800 DN 20 před plynoměry v bytových jádrech na WC a plynové rozvody pro napojené spotřebiče v bytech, s max. provozním přetlakem 2,2 kPa.**

Druh zařízení: **F – rozvod plynu, G – spotřeba plynu spalováním**

Za provozovatele se zúčastnil: **uživatelé jednotlivých bytů**

Celkové zhodnocení zařízení:

**Revidované zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu.**

Zpráva obsahuje **2** strany

v... **Novém Jičíně** ... dne **9. 11. 2021**

Rozdělovník: uživatelé domu  
revizní technik



**Hanzelka Libor, Kpt. Jaroše 1195/10, Nový Jičín**  
Číslo opr. 5626/7/07/PZ-R-V,VI,VII

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.  
Název organizace a číslo oprávnění

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení, § 8, písm. d. vyhl. 85/78 Sb.  
B. Údaje o měřeních a zkouškách, § 8, písm. c. vyhl. 85/78 Sb.  
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění, § 8, písm. f. vyhl. 85/78 Sb.  
D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize, příp. kontrol, § 8 písm. h. vyhl. 85/78 Sb.  
E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení, § 4, odst. 2, vyhl. 85/78 Sb.  
F. Celkové zhodnocení, § 8 písm. i. vyhl. 85/78 Sb.

**A: Technické hodnoty:**

Jedná se o kontrolu plynového zařízení v bytovém domě č. 306 na ul. Dolní ve Frenštátu pod Radhoštěm, od hlavního uzávěru, kulového kohoutu DN50, který je umístěn v plechové skřínce na fasádě domu, ke třem trasovým uzávěrům KK DN40 v suterénu, které jsou osazeny na začátku stoupacích potrubích v bytovém jádru, až k uzávěrům před spotřebiči v bytech.

Revidovaný plynový rozvod je svařovaný a spojovaný z ocel. trubek černých, bezešvých a v některých bytech z měděných trubek, veden po zdivu a je opatřen nátěrem. Při prostupu přes zdivo a stropy je potrubí vedeno v chránící trubce a ke zdivu připevněno konzolami. Na nejnižších místech jednotlivých stoupaček je umístěn vývod pro odčerpávání případného kondenzátu, ukončen zátkou. Před všemi plynoměry, které jsou umístěny v bytových jádrech na WC a před místy se spotřebiči, jsou osazeny uzavírací armatury, které mají ovládací prvky. Celý plynový rozvod je proveden dle ČSN EN 1775, TPG 700 01 a TPG 704 01.

**Napojené spotřebiče:**

Byt č. 1 – p. Hrachová	VD Bosch	Byt č. 10 – p. Svobodová	PS Zanussi
Byt č. 2 – p. Mičulková	PS Mora	Byt č. 11 – p. Gráf	PS Mora K162
Byt č. 3 – p. Svobodová	PS Amica	Byt č. 12 – p. Šrubař	VD Fagor
Byt č. 4 – p. Zeman	PS Amica	Byt č. 13 – p. Dobiášová	PS Amica
Byt č. 5 – p. Zátopková	VD Beko	Byt č. 14 – p. Žitník	PS Amica
Byt č. 6 – p. Dobiášová	PS Mora K162	Byt č. 15 – p. Marek	PS Amica
Byt č. 7 – p. Šigut	VD Beko	Byt č. 16 – p. Venglářová	PS Amica
Byt č. 8 – p. Siudová	PS Mora K 162	Byt č. 17 – p. Doležalíková	VD Whirpool
Byt č. 9 – p. Liemannová	PS Bosch		

**B: Při revizi byly provedeny tyto zkoušky:**

1. ovladatelnost a funkce uzávěrů před spotřebiči, před plynoměry, trasové uzávěry a hlavní uzávěr.
2. vizuální kontrola technického stavu viditelné části plynové instalace.
3. zkouška těsnosti rozebírat. spoju detekčním přístrojem Ex TEC PM 4 - viz bod „C“.

**C: Závady a nedostatky, termíny odstranění:**

1. Byt č. 10 – p. Svobodová. Nutno odstranit drobný únik plynu na závitě třetího kolena za plynoměrem v bytovém jádru na WC.

Doporučený termín opravy: 15.12.2021

2. Byt č. 11 – p. Gráf. Nutno odstranit drobný únik plynu na uzávěru K800 DN20 před plynoměrem v bytovém jádru na WC.

Doporučený termín opravy: 15.12.2021

3. Byt č. 15 – p. Marek. Nutno odstranit drobný únik plynu na uzávěru DN15 před sporákem v kuchyni.

Doporučený termín opravy: 15.12.2021

4. Byt č. 17 – p. Doležalíková. Nutno odstranit drobný únik plynu na kuželu uzávěru K800 DN20 před plynoměrem v bytovém jádru na WC.

Doporučený termín opravy: 15.12.2021

5. Nutno vyměnit ohebnou připojovací hadici ke spotřebiči v kuchyni bytu č. 1, 2, 4, 10 a 14. Zařízení je ve špatném technickém stavu a na hranici životnosti.

Doporučený termín: 15.12.2021



Handwritten signature in blue ink.

**D+E:** Závady z předchozí revize plynového zařízení nebyly odstraněny.

Provozní revize byla provedena dle technologického postupu, v souladu s platnými předpisy, ČSN, TPG a vyhl.ČUBP č.85/1978 Sb. Další provozní revize bude provedena nejpozději v listopadu 2021.

**F: Revidované odběrní plynové zařízení je způsobilé k dalšímu bezpečnému provozu.**

Závady dle bodu „C“ nebrání krátkodobě provozu plynového zařízení.

V Novém Jičíně dne 9.11.2021



Hanzelka Libor  
revizní technik PZ